

Legende

Stromtrassen

- Neubau Leitungsachse (B162)
- Rückbau Leitungsachse (B97)

Bewertung GWK

Mengenmäßiger Zustand

- Gut
- Schlecht

Koordinatensystem: UTM32 (ETRS1989)
Höhenbezugssystem: DHHN2016 /Status 170), in m über Normalhöhennull (müNHN)

Datenquelle:
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
www.geodatenonline.bayern.de
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Hinweis:
Die hier eingetragenen Fremdsparten dienen zur Information des AN. Die aktuelle Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen im Baubereich ist vom AN eigenverantwortlich zu erkunden!

0 5 10 Kilometer

N

Nr.	Änderung	geänd. am	Name	gepr. am	Name
2					
1					

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
zu dem Vorhaben 380kV-Ltg.
Pleinting - Prienbach (B162)

Projekt-Nr.: ea-Tennet-002.05
Anlage: 4
Plan-Nr.: -
Maßstab: 1:75.000

Übersichtskarte
Grundwasserkörper (GWK)
-
Mengenmäßiger Zustand

	Datum	Name
entworfen	Sept. 2024	ViKe
gezeichnet	Sept. 2024	ViKe
geprüft	30.10.2024	DiPa

Vorhabensträger
TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße. 70
95448 Bayreuth
www.tennet.eu

XXX, den .....
.....
Unterschrift

Entwurfsverfasser
BKW ENGINEERING
Dr. Blasy Dr. Øverland
Dr. Blasy - Dr. Øverland Ingenieure GmbH
Stammsitz Inning
Billerberg 10, 82266 Inning am Ammersee
Telefon +49 8143 997-100
info@blasy-overland.de, www.blasy-overland.de

Inning am Ammersee, den 30.10.2024
.....
Unterschrift