

Art der Maßnahme §§ 8, 9, 36, 38, 52, 78 WHG	Umfang der Maßnahme	Zeitraum	Erläuterungen im Kapitel
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG Art. 70 Abs. 3 BayWG			
Entnahme von zusickerndem Schichtenwasser und Grundwasser zur Grundwasserabsenkung und Trockenlegung der Baugruben (Maststandorte mit Grundwassereingriff im Falle von Flachgründungen)	<p>Entnahme und Ableitung rd. [m³] - Dauer [Tage]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mast 3: 4.466 - 12 - Mast 20: 13.049 - 12 - Mast 21: 4.996 - 12 - Mast 22: 4.139 - 12 - Mast 23: 2.224 - 12 - Mast 32: 1.568 - 12 - Mast 49: 2.707 - 12 - Mast 76: 2.707 - 12 <p>Summe: rd. 36.000 m³</p>	Bauphase	Kap. 9.1.1 (Berechnungsgrundlagen) Kap. 12 (Ergebnisse)
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG Art. 70 Abs. 3 BayWG			
Wiedereinleiten von Grundwasser durch Versickerung mittels Erdbecken (Maststandorte mit Grundwassereingriff im Falle von Flachgründungen)	<p>Versickerung rd. [m³]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mast 3: 4.466 - 4,3 - Mast 20: 13.049 - 12,6 - Mast 21: 4.996 - 4,8 - Mast 22: 4.139 - 4,0 - Mast 23: 2.224 - 2,1 - Mast 32: 1.568 - 1,5 - Mast 49: 2.707 - 2,6 - Mast 76: 2.707 - 2,6 <p>Summe: rd. 36.000 m³</p>	Bauphase	Kap. 9.1.4 (Berechnungsgrundlagen) Kap. 12 (Ergebnisse)
§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG			
Aufstauen und Absenken von Grundwasser durch die in das Grundwasser eintauchenden Fundamente bzw. Pfahlgründungen	<p>Grundwasseraufstau/-absenkung im Nahbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flachgründungen Masten: 3, 22, 23, 32, 49, 76 - <p>Auswirkungen im Zentimeterbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiefengründung Masten: 74, 77 - Auswirkungen im Zentimeterbereich <p>(weitere Masten in WSB: Gründungsart noch nicht bekannt (Betretungsverbot) bzw. kein Grundwasser bis UK Bohrpfähle bzw. UK Flachgründung angetroffen)</p>	Endzustand	Kap. 9.2 (Berechnungsgrundlagen) Kap. 12 (Ergebnisse)
§ 36 Abs. 1 Nr. 2 WHG			
Anlagen in, an, über oder unter oberirdischen Gewässern (Überspannung von Oberflächengewässern)	<p>Vils:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwischen Mast 20 und 21 <p>Rott:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwischen Mast 76 und 77 	Endzustand	Kap. 13.3
§ 38 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 WHG			
Entfernung von standortgerechten Bäumen und Sträuchern im Bereich der Uferrandstreifen Rott und Vils	Grundstück im Eigentum des Freistaats Bayern: Ausmaß des ggs. erforderlichen Eingriffs ist noch nicht bekannt	Bauphase	Kap. 13.4
§ 52 Abs. 1, Satze 2, 3 WHG			
Befreiung von den Verboten nach § 3 der Schutzgebietsverordnung des Trinkwasserschutzgebietes Oberbirnbach	Rückbau von Masten im Trinkwasserschutzgebiet Oberbirnbach, SZ III (Mast Nr. 67, B97)	Bauphase und Endzustand	Kap. 13.1
§ 78 Abs. 4, Abs. 5 Nr. 1 lit a) WHG			
Neubau von Masten (B162) im Überschwemmungsgebiet	Mast 20, 21 HQ ₁₀₀ Vils Mast 22 HQ _{extrem} Vils Mast 77 HQ ₁₀ Rott Mast 76 HQ ₁₀₀ Rott	Endzustand	Kap. 13.2
Rückbau von Masten (B97) im Überschwemmungsgebiet	Mast 105 HQ ₁₀ Vils Mast 104, 106 HQ ₁₀₀ Vils Mast 54 HQ ₁₀ Vils Mast 55 HQ ₁₀₀ Vils	Endzustand	Kap. 13.2