




Legende

Stromtrassen

- Neubau Leitungssache (B162)
- Rückbau Leitungssache (B97)

Bewertung OWK

Chemischer Zustand

- Gut
 Schlecht

Koordinatensystem: UTM32 (ETRS1989)
Höhenbezugssystem: DHHN2016 /Status 170),
in m über Normalhöhennull (müNNH)

Datenquelle:
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
www.geodatenonline.bayern.de
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Hinweis:
Die hier eingetragenen Fremdsparten dienen zur Information des AN.
Die aktuelle Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen im Baubereich
ist vom AN eigenverantwortlich zu erkunden!



2									
1									
Nr.		Änderung		geänd. am	Name	gepr. am		Name	
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie zu dem Vorhaben 380kV-Ltg. Pleinting - Prienbach (B162)				Projekt-Nr.: ea-Tennet-002.05					
				Anlage: 2				Maßstab: 1:75.000	
				Plan-Nr.: -					
Übersichtskarte Oberflächenwasserkörper (OWK) - Chemischer Zustand					Datum	Name			
				entworfen	Sept. 2024	ViKe			
				gezeichnet	Sept. 2024	ViKe			
				geprüft	30.10.2024	DiPa			
Vorhabenträger				XXX, den					
TenneT TSO GmbH Bernecker Straße. 70 95448 Bayreuth www.tennet.eu									
				Unterschrift					
Entwurfsverfasser				Inning am Ammersee, den 30.10.2024					
BKW ENGINEERING Dr. Blasy Dr. Øverland				Dr. Blasy - Dr. Øverland Ingenieure GmbH Stammsitz Inning Billerberg 10, 82266 Inning am Ammersee Telefon +49 8143 997-100 info@blasy-overland.de, www.blasy-overland.de					
				Unterschrift					