

B 15 Landshut, Lärmschutz Ergolding

Lärmsanierung im Bereich Ergolding

Anlage 1

Ermittlung der Betroffenenheiten nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
				Bereich A, Piflas nördlich der B 15						
A001	Sonnenstraße 33	EG	W	67	57	61	55	-	-	-
A001		OG1	W	67	57	62	55	-	-	-
A001		OG2	W	67	57	63	56	-	-	-
A001		EG	W	67	57	58	51	-	-	-
A001		OG1	W	67	57	58	51	-	-	-
A001		OG2	W	67	57	58	52	-	-	-
A001		EG	W	67	57	48	42	-	-	-
A001		OG1	W	67	57	49	42	-	-	-
A001		OG2	W	67	57	51	44	-	-	-
A001		OG2	W	67	57	61	55	-	-	-
A002	Sonnenstraße 31	EG	W	67	57	48	41	-	-	-
A002		OG1	W	67	57	52	45	-	-	-
A002		EG	W	67	57	61	55	-	-	-
A002		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
A002		EG	W	67	57	63	56	-	-	-
A002		OG1	W	67	57	63	56	-	-	-
A002		EG	W	67	57	61	54	-	-	-
A002		OG1	W	67	57	61	55	-	-	-
A020	Sonnenstraße 25	EG	W	67	57	61	54	-	-	-
A020		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
A020		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
A020		EG	W	67	57	64	58	-	0,3	JA
A020		OG1	W	67	57	64	57	-	-	-
A020		OG2	W	67	57	65	59	-	1,1	JA
A020		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
A020		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
A020		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
A020		EG	W	67	57	50	44	-	-	-
A020		OG1	W	67	57	51	45	-	-	-
A020		OG2	W	67	57	54	47	-	-	-
A021	Sonnenstraße 23	EG	W	67	57	61	54	-	-	-
A021		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
A021		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
A021		EG	W	67	57	65	59	-	1,2	JA
A021		OG1	W	67	57	65	59	-	1,1	JA
A021		OG2	W	67	57	66	60	-	2,3	JA
A021		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
A021		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
A021		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
A021		EG	W	67	57	52	45	-	-	-
A021		OG1	W	67	57	53	46	-	-	-
A021		OG2	W	67	57	55	49	-	-	-
A022	Sonnenstraße 21	EG	W	67	57	52	46	-	-	-
A022		OG1	W	67	57	53	47	-	-	-
A022		OG2	W	67	57	54	48	-	-	-
A022		EG	W	67	57	62	55	-	-	-
A022		OG1	W	67	57	61	55	-	-	-
A022		OG2	W	67	57	62	56	-	-	-
A022		EG	W	67	57	65	59	-	1,1	JA
A022		OG1	W	67	57	65	58	-	1	JA
A022		OG2	W	67	57	66	60	-	2,1	JA
A022		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
A022		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
A022		OG2	W	67	57	61	55	-	-	-
A023	Sonnenstraße 19	EG	W	67	57	61	54	-	-	-
A023		OG1	W	67	57	62	55	-	-	-
A023		OG2	W	67	57	63	57	-	-	-
A023		EG	W	67	57	65	59	-	1,1	JA
A023		OG1	W	67	57	65	58	-	1	JA

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
A023		OG2	W	67	57	66	59	-	2	JA
A023		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
A023		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
A023		OG2	W	67	57	63	57	-	-	-
A023		EG	W	67	57	51	44	-	-	-
A023		OG1	W	67	57	52	46	-	-	-
A023		OG2	W	67	57	53	47	-	-	-
A046	Moosfeldstraße 1a	EG	W	67	57	62	56	-	-	-
A046		OG1	W	67	57	63	56	-	-	-
A046		EG	W	67	57	62	55	-	-	-
A046		OG1	W	67	57	62	56	-	-	-
A046		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
A046		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
A046		EG	W	67	57	59	52	-	-	-
A046		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
A047	Moosfeldstraße 1	EG	W	67	57	64	57	-	-	-
A047		OG1	W	67	57	64	58	-	0,3	JA
A047		EG	W	67	57	67	61	-	3,2	JA
A047		OG1	W	67	57	68	61	0,1	3,6	JA
A047		EG	W	67	57	64	57	-	-	-
A047		OG1	W	67	57	65	58	-	0,8	JA
A047		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
A047		OG1	W	67	57	58	51	-	-	-
A066	Hohe Kreuzstraße 1a	EG	W	67	57	50	43	-	-	-
A066		OG1	W	67	57	51	45	-	-	-
A066		OG2	W	67	57	52	46	-	-	-
A066		EG	W	67	57	51	45	-	-	-
A066		OG1	W	67	57	53	46	-	-	-
A066		OG2	W	67	57	55	48	-	-	-
A066		EG	W	67	57	61	55	-	-	-
A066		OG1	W	67	57	62	55	-	-	-
A066		OG2	W	67	57	62	56	-	-	-
A066		EG	W	67	57	61	55	-	-	-
A066		OG1	W	67	57	61	55	-	-	-
A066		OG2	W	67	57	62	56	-	-	-
A067	Hohe Kreuzstraße 1	EG	W	67	57	54	48	-	-	-
A067		OG1	W	67	57	55	48	-	-	-
A067		OG2	W	67	57	56	50	-	-	-
A067		EG	W	67	57	65	58	-	0,7	JA
A067		OG1	W	67	57	65	58	-	1	JA
A067		OG2	W	67	57	66	60	-	2,4	JA
A067		EG	W	67	57	64	58	-	0,4	JA
A067		OG1	W	67	57	64	58	-	0,4	JA
A067		OG2	W	67	57	65	59	-	1,3	JA
A067		EG	W	67	57	56	49	-	-	-
A067		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
A067		OG2	W	67	57	58	52	-	-	-
A068	Hohe Kreuzstraße 2	EG	W	67	57	66	60	-	2,4	JA
A068		OG1	W	67	57	67	61	-	3,2	JA
A068		OG2	W	67	57	67	61	-	3,4	JA
A068		EG	W	67	57	56	49	-	-	-
A068		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
A068		OG2	W	67	57	57	51	-	-	-
A068		EG	W	67	57	66	60	-	2,3	JA
A068		OG1	W	67	57	67	61	-	3,2	JA
A068		OG2	W	67	57	67	61	-	3,4	JA
A068		EG	W	67	57	71	64	3,4	6,9	JA
A068		OG1	W	67	57	72	65	4,1	7,6	JA
A068		OG2	W	67	57	71	65	4	7,5	JA
A079	Hohe Kreuzstraße 2a	EG	W	67	57	63	57	-	-	-
A079		OG1	W	67	57	65	58	-	1	JA
A079		OG2	W	67	57	65	59	-	1,4	JA
A079		EG	W	67	57	68	61	0,4	3,9	JA
A079		OG1	W	67	57	69	62	1,5	5	JA
A079		OG2	W	67	57	69	63	1,6	5,1	JA
A079		EG	W	67	57	65	59	-	1,5	JA
A079		OG1	W	67	57	67	60	-	2,6	JA
A079		OG2	W	67	57	67	60	-	2,7	JA
A079		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
A079		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
A079		OG2	W	67	57	55	48	-	-	-
A080	Wiesenstraße 1a	EG	W	67	57	62	56	-	-	-

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
A080		OG1	W	67	57	64	57	-	-	-
A080		OG2	W	67	57	65	58	-	0,8	JA
A080		EG	W	67	57	55	49	-	-	-
A080		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
A080		OG2	W	67	57	54	47	-	-	-
A080		EG	W	67	57	66	60	-	2,2	JA
A080		OG1	W	67	57	67	61	-	3,4	JA
A080		OG2	W	67	57	68	61	0,2	3,7	JA
A080		EG	W	67	57	67	61	-	3,5	JA
A080		OG1	W	67	57	69	63	1,6	5,1	JA
A080		OG2	W	67	57	69	63	1,8	5,3	JA
A081	Sonnenstraße 15a	EG	W	67	57	50	43	-	-	-
A081		OG1	W	67	57	52	46	-	-	-
A081		EG	W	67	57	60	53	-	-	-
A081		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
A081		EG	W	67	57	58	51	-	-	-
A081		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
A082	Wiesenstraße 1a	EG	W	67	57	51	45	-	-	-
A082		OG1	W	67	57	53	47	-	-	-
A082		EG	W	67	57	59	52	-	-	-
A082		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
A082		EG	W	67	57	60	53	-	-	-
A082		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
A093	Sonnenstraße 13	EG	W	67	57	57	50	-	-	-
A093		OG1	W	67	57	57	51	-	-	-
A093		EG	W	67	57	50	43	-	-	-
A093		OG1	W	67	57	52	46	-	-	-
A093		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
A093		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
A093		EG	W	67	57	58	52	-	-	-
A093		OG1	W	67	57	58	52	-	-	-
A093		EG	W	67	57	59	53	-	-	-
A093		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
A094	Wiesenstraße 1b	EG	W	67	57	68	61	0,2	3,7	JA
A094		OG1	W	67	57	69	62	1,3	4,9	JA
A094		OG2	W	67	57	69	62	1,5	5	JA
A094		EG	W	67	57	64	57	-	-	-
A094		OG1	W	67	57	65	58	-	0,9	JA
A094		OG2	W	67	57	65	59	-	1,4	JA
A094		EG	W	67	57	52	45	-	-	-
A094		OG1	W	67	57	52	46	-	-	-
A094		OG2	W	67	57	55	48	-	-	-
A094		EG	W	67	57	64	57	-	-	-
A094		OG1	W	67	57	64	57	-	-	-
A094		OG2	W	67	57	65	59	-	1,1	JA
A095	Wiesenstraße 1c	EG	W	67	57	63	56	-	-	-
A095		OG1	W	67	57	65	58	-	0,6	JA
A095		OG2	W	67	57	65	59	-	1,2	JA
A095		EG	W	67	57	51	44	-	-	-
A095		OG1	W	67	57	51	45	-	-	-
A095		OG2	W	67	57	54	47	-	-	-
A095		EG	W	67	57	64	58	-	0,1	JA
A095		OG1	W	67	57	65	58	-	0,9	JA
A095		OG2	W	67	57	65	59	-	1,4	JA
A095		EG	W	67	57	68	61	0,1	3,7	JA
A095		OG1	W	67	57	69	62	1,3	4,9	JA
A095		OG2	W	67	57	69	63	1,5	5,1	JA
A096	Sonnenstraße 11	EG	W	67	57	60	53	-	-	-
A096		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
A096		EG	W	67	57	57	50	-	-	-
A096		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
A096		EG	W	67	57	49	42	-	-	-
A096		OG1	W	67	57	51	45	-	-	-
A096		EG	W	67	57	57	50	-	-	-
A096		OG1	W	67	57	57	51	-	-	-
A097	Sonnenstraße 9	EG	W	67	57	59	53	-	-	-
A097		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
A097		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
A097		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
A097		EG	W	67	57	47	41	-	-	-
A097		OG1	W	67	57	51	44	-	-	-
A097		EG	W	67	57	55	49	-	-	-

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
A097		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
A099	Sonnenstraße 7	EG	W	67	57	47	40	-	-	-
A099		OG1	W	67	57	48	42	-	-	-
A099		OG2	W	67	57	51	45	-	-	-
A099		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
A099		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
A099		OG2	W	67	57	58	51	-	-	-
A099		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
A099		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
A099		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
A099		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
A099		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
A099		OG2	W	67	57	57	51	-	-	-
A106	Sonnenstraße 5	EG	W	67	57	58	51	-	-	-
A106		OG1	W	67	57	58	51	-	-	-
A106		EG	W	67	57	56	49	-	-	-
A106		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
A106		EG	W	67	57	47	41	-	-	-
A106		OG1	W	67	57	51	44	-	-	-
A106		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
A106		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
A107	Sonnenstraße 5a	EG	W	67	57	65	58	-	0,7	JA
A107		OG1	W	67	57	66	59	-	1,7	JA
A107		OG2	W	67	57	66	60	-	2,4	JA
A107		EG	W	67	57	62	56	-	-	-
A107		OG1	W	67	57	62	56	-	-	-
A107		OG2	W	67	57	64	57	-	-	-
A107		EG	W	67	57	49	42	-	-	-
A107		OG1	W	67	57	49	43	-	-	-
A107		OG2	W	67	57	53	46	-	-	-
A108	Sonnenstraße 5b	EG	W	67	57	48	42	-	-	-
A108		OG1	W	67	57	49	43	-	-	-
A108		OG2	W	67	57	54	47	-	-	-
A108		EG	W	67	57	61	55	-	-	-
A108		OG1	W	67	57	62	55	-	-	-
A108		OG2	W	67	57	63	57	-	-	-
A108		EG	W	67	57	64	58	-	0,2	JA
A108		OG1	W	67	57	65	59	-	1,5	JA
A108		OG2	W	67	57	66	60	-	2,4	JA
A110	Sonnenstraße 3	EG	W	67	57	58	52	-	-	-
A110		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
A110		OG2	W	67	57	60	53	-	-	-
A110		EG	W	67	57	55	49	-	-	-
A110		OG1	W	67	57	55	49	-	-	-
A110		OG2	W	67	57	57	50	-	-	-
A110		EG	W	67	57	47	41	-	-	-
A110		OG1	W	67	57	48	42	-	-	-
A110		OG2	W	67	57	52	45	-	-	-
A110		EG	W	67	57	52	45	-	-	-
A110		OG1	W	67	57	54	48	-	-	-
A110		OG2	W	67	57	56	50	-	-	-
A112	Sonnenstraße 1	EG	W	67	57	58	52	-	-	-
A112		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
A112		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
A112		EG	W	67	57	54	47	-	-	-
A112		OG1	W	67	57	54	48	-	-	-
A112		OG2	W	67	57	56	50	-	-	-
A112		EG	W	67	57	48	42	-	-	-
A112		OG1	W	67	57	49	42	-	-	-
A112		OG2	W	67	57	52	45	-	-	-
A112		EG	W	67	57	55	49	-	-	-
A112		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
A112		OG2	W	67	57	58	51	-	-	-
Bereich B, Piflas südlich der B 15										
B020	Alte Regensburger Straße 45	EG	W	67	57	49	43	-	-	-
B020		OG1	W	67	57	51	45	-	-	-
B020		OG2	W	67	57	55	49	-	-	-
B020		EG	W	67	57	56	49	-	-	-
B020		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
B020		OG2	W	67	57	58	52	-	-	-
B020		EG	W	67	57	66	59	-	2	JA

Bestand 2013				Auslöswerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs- auslöswerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs- auslöswerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen- nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
B020		OG1	W	67	57	67	61	-	3,6	JA
B020		OG2	W	67	57	67	61	-	3,3	JA
B020		EG	W	67	57	63	56	-	-	-
B020		OG1	W	67	57	64	58	-	0,3	JA
B020		OG2	W	67	57	65	59	-	1,3	JA
B044	Alte Regensburger Straße 52	EG	W	67	57	53	46	-	-	-
B044		OG1	W	67	57	54	48	-	-	-
B044		EG	W	67	57	52	46	-	-	-
B044		OG1	W	67	57	54	47	-	-	-
B044		EG	W	67	57	58	52	-	-	-
B044		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
B044		EG	W	67	57	61	54	-	-	-
B044		OG1	W	67	57	61	55	-	-	-
B045	Eichfeldstraße 2	EG	W	67	57	60	54	-	-	-
B045		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B045		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
B045		EG	W	67	57	53	46	-	-	-
B045		OG1	W	67	57	54	48	-	-	-
B045		OG2	W	67	57	56	49	-	-	-
B045		EG	W	67	57	52	45	-	-	-
B045		OG1	W	67	57	54	48	-	-	-
B045		OG2	W	67	57	55	49	-	-	-
B045		EG	W	67	57	60	53	-	-	-
B045		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B045		OG2	W	67	57	61	55	-	-	-
B046	Eichfeldstraße 1	EG	W	67	57	58	52	-	-	-
B046		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
B046		OG2	W	67	57	60	53	-	-	-
B046		EG	W	67	57	63	57	-	-	-
B046		OG1	W	67	57	64	58	-	0,4	JA
B046		OG2	W	67	57	65	59	-	1,2	JA
B046		EG	W	67	57	62	55	-	-	-
B046		OG1	W	67	57	63	56	-	-	-
B046		OG2	W	67	57	64	57	-	-	-
B046		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
B046		OG1	W	67	57	55	49	-	-	-
B046		OG2	W	67	57	57	51	-	-	-
B047	Alte Regensburger Straße 56	EG	W	67	57	60	53	-	-	-
B047		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B047		OG2	W	67	57	61	55	-	-	-
B047		EG	W	67	57	61	54	-	-	-
B047		OG1	W	67	57	62	56	-	-	-
B047		OG2	W	67	57	62	56	-	-	-
B047		EG	W	67	57	68	61	0,5	4	JA
B047		OG1	W	67	57	68	61	0,4	3,9	JA
B047		OG2	W	67	57	68	61	0,5	4	JA
B047		EG	W	67	57	68	61	0,2	3,7	JA
B047		OG1	W	67	57	67	61	-	3,4	JA
B047		OG2	W	67	57	68	61	0,2	3,7	JA
B059	Eichfeldstraße 3	EG	W	67	57	61	55	-	-	-
B059		OG1	W	67	57	62	56	-	-	-
B059		OG2	W	67	57	63	56	-	-	-
B059		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
B059		OG1	W	67	57	61	55	-	-	-
B059		OG2	W	67	57	62	56	-	-	-
B059		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
B059		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B059		OG2	W	67	57	57	51	-	-	-
B059		EG	W	67	57	55	48	-	-	-
B059		OG1	W	67	57	55	49	-	-	-
B059		OG2	W	67	57	57	50	-	-	-
B060	Eichfeldstraße 5a	EG	W	67	57	66	60	-	2,2	JA
B060		OG1	W	67	57	67	61	-	3,3	JA
B060		OG2	W	67	57	67	61	-	3,6	JA
B060		EG	W	67	57	59	53	-	-	-
B060		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B060		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
B060		EG	W	67	57	59	52	-	-	-
B060		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
B060		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
B060		EG	W	67	57	66	60	-	2,3	JA
B060		OG1	W	67	57	67	60	-	2,9	JA

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
B060		OG2	W	67	57	67	61	-	3,2	JA
B062	Eichfeldstraße 5b	EG	W	67	57	61	55	-	-	-
B062		OG1	W	67	57	63	57	-	-	-
B062		OG2	W	67	57	64	58	-	0,2	JA
B062		EG	W	67	57	64	58	-	0,2	JA
B062		OG1	W	67	57	66	59	-	1,7	JA
B062		OG2	W	67	57	66	60	-	2,2	JA
B062		EG	W	67	57	58	52	-	-	-
B062		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
B062		OG2	W	67	57	60	53	-	-	-
B062		EG	W	67	57	55	48	-	-	-
B062		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B062		OG2	W	67	57	57	51	-	-	-
B063	Eichfeldstraße 5	EG	W	67	57	58	51	-	-	-
B063		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
B063		OG2	W	67	57	60	54	-	-	-
B063		EG	W	67	57	51	45	-	-	-
B063		OG1	W	67	57	53	47	-	-	-
B063		OG2	W	67	57	56	49	-	-	-
B063		EG	W	67	57	52	46	-	-	-
B063		OG1	W	67	57	53	47	-	-	-
B063		OG2	W	67	57	55	49	-	-	-
B063		EG	W	67	57	58	52	-	-	-
B063		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
B063		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
B073	Weidingerstraße 1	EG	W	67	57	54	48	-	-	-
B073		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B073		OG2	W	67	57	57	51	-	-	-
B073		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
B073		OG1	W	67	57	55	48	-	-	-
B073		OG2	W	67	57	56	50	-	-	-
B073		EG	W	67	57	58	52	-	-	-
B073		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
B073		OG2	W	67	57	60	54	-	-	-
B073		EG	W	67	57	60	53	-	-	-
B073		OG1	W	67	57	61	55	-	-	-
B073		OG2	W	67	57	61	55	-	-	-
B074	Weidingerstraße 3	EG	W	67	57	55	48	-	-	-
B074		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
B074		OG2	W	67	57	58	52	-	-	-
B074		EG	W	67	57	64	58	-	0,4	JA
B074		OG1	W	67	57	65	59	-	1,5	JA
B074		OG2	W	67	57	66	59	-	1,8	JA
B074		EG	W	67	57	66	60	-	2,5	JA
B074		OG1	W	67	57	67	60	-	2,7	JA
B074		OG2	W	67	57	67	61	-	3,1	JA
B074		EG	W	67	57	60	53	-	-	-
B074		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B074		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
B075	Weidingerstraße 5	EG	W	67	57	53	46	-	-	-
B075		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
B075		EG	W	67	57	64	58	-	0,2	JA
B075		OG1	W	67	57	65	58	-	0,9	JA
B075		EG	W	67	57	68	61	0,3	3,9	JA
B075		OG1	W	67	57	68	61	0,4	3,9	JA
B076	Weidingerstraße 7	EG	W	67	57	68	62	0,5	4,1	JA
B076		OG1	W	67	57	68	61	0,4	3,9	JA
B076		EG	W	67	57	53	46	-	-	-
B076		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B077	Weidingerstraße 9	EG	W	67	57	68	61	0,4	3,9	JA
B077		OG1	W	67	57	68	61	0,3	3,8	JA
B077		EG	W	67	57	52	46	-	-	-
B077		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B078	Weidingerstraße 11	EG	W	67	57	68	61	0,3	3,8	JA
B078		OG1	W	67	57	68	61	0,2	3,8	JA
B078		EG	W	67	57	53	47	-	-	-
B078		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
B079	Weidingerstraße 13	EG	W	67	57	68	61	0,2	3,7	JA
B079		OG1	W	67	57	68	61	0,3	3,8	JA
B079		EG	W	67	57	68	62	0,8	4,3	JA
B079		OG1	W	67	57	68	62	0,7	4,2	JA

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
B079		EG	W	67	57	52	46	-	-	-
B079		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
B080	Weidingerstraße 15	EG	W	67	57	68	62	0,7	4,2	JA
B080		OG1	W	67	57	68	62	0,6	4,1	JA
B080		EG	W	67	57	53	46	-	-	-
B080		OG1	W	67	57	56	50	-	-	-
B081	Weidingerstraße 17	EG	W	67	57	68	61	0,4	4	JA
B081		OG1	W	67	57	68	62	0,6	4,1	JA
B081		EG	W	67	57	63	56	-	-	-
B081		OG1	W	67	57	64	58	-	0,5	JA
B081		EG	W	67	57	53	46	-	-	-
B081		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B082	Weidingerstraße 12	EG	W	67	57	52	46	-	-	-
B082		OG1	W	67	57	54	47	-	-	-
B082		OG2	W	67	57	56	49	-	-	-
B082		EG	W	67	57	58	52	-	-	-
B082		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
B082		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
B082		EG	W	67	57	57	51	-	-	-
B082		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
B082		OG2	W	67	57	61	55	-	-	-
B083	Weidingerstraße 14	EG	W	67	57	57	50	-	-	-
B083		OG1	W	67	57	58	52	-	-	-
B083		OG2	W	67	57	60	54	-	-	-
B083		EG	W	67	57	54	47	-	-	-
B083		OG1	W	67	57	55	49	-	-	-
B083		OG2	W	67	57	57	51	-	-	-
B083		EG	W	67	57	52	45	-	-	-
B083		OG1	W	67	57	53	47	-	-	-
B083		OG2	W	67	57	55	49	-	-	-
B084	Weidingerstraße 16	EG	W	67	57	50	43	-	-	-
B084		OG1	W	67	57	51	44	-	-	-
B084		OG2	W	67	57	54	47	-	-	-
B084		EG	W	67	57	52	46	-	-	-
B084		OG1	W	67	57	55	49	-	-	-
B084		OG2	W	67	57	58	51	-	-	-
B084		EG	W	67	57	58	51	-	-	-
B084		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
B084		OG2	W	67	57	60	54	-	-	-
B085	Grießerstraße 11	EG	W	67	57	58	51	-	-	-
B085		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
B085		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
B085		EG	W	67	57	57	50	-	-	-
B085		OG1	W	67	57	58	52	-	-	-
B085		OG2	W	67	57	59	53	-	-	-
B085		EG	W	67	57	50	44	-	-	-
B085		OG1	W	67	57	51	45	-	-	-
B085		OG2	W	67	57	54	48	-	-	-
B113	Weidingerstraße 18b	EG	W	67	57	51	44	-	-	-
B113		OG1	W	67	57	52	46	-	-	-
B113		OG2	W	67	57	55	48	-	-	-
B113		EG	W	67	57	59	52	-	-	-
B113		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
B113		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
B113		EG	W	67	57	61	54	-	-	-
B113		OG1	W	67	57	62	55	-	-	-
B113		OG2	W	67	57	63	56	-	-	-
B114	Weidingerstraße 18a	EG	W	67	57	61	54	-	-	-
B114		OG1	W	67	57	62	55	-	-	-
B114		OG2	W	67	57	62	56	-	-	-
B114		EG	W	67	57	55	49	-	-	-
B114		OG1	W	67	57	57	51	-	-	-
B114		OG2	W	67	57	58	51	-	-	-
B114		EG	W	67	57	50	43	-	-	-
B114		OG1	W	67	57	51	45	-	-	-
B114		OG2	W	67	57	54	48	-	-	-
B117	Weidingerstraße 18	EG	W	67	57	57	51	-	-	-
B117		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
B117		EG	W	67	57	59	52	-	-	-
B117		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
B117		EG	W	67	57	52	46	-	-	-

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
B117		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B117		EG	W	67	57	50	43	-	-	-
B117		OG1	W	67	57	55	48	-	-	-
B118	Weidingerstraße 20	EG	W	67	57	53	47	-	-	-
B118		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B118		EG	W	67	57	49	42	-	-	-
B118		OG1	W	67	57	53	47	-	-	-
B118		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
B118		OG1	W	67	57	58	52	-	-	-
B118		EG	W	67	57	58	51	-	-	-
B118		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
B119	Weidingerstraße 22	EG	W	67	57	56	50	-	-	-
B119		OG1	W	67	57	58	52	-	-	-
B119		OG2	W	67	57	59	52	-	-	-
B119		EG	W	67	57	58	51	-	-	-
B119		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
B119		OG2	W	67	57	61	54	-	-	-
B119		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
B119		OG1	W	67	57	56	49	-	-	-
B119		OG2	W	67	57	58	51	-	-	-
B140	Weidingerstraße 36	EG	W	67	57	60	53	-	-	-
B140		OG1	W	67	57	59	53	-	-	-
B140		OG2	W	67	57	60	54	-	-	-
B140		EG	W	67	57	51	45	-	-	-
B140		OG1	W	67	57	52	45	-	-	-
B140		OG2	W	67	57	54	47	-	-	-
B140		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
B140		OG1	W	67	57	58	51	-	-	-
B140		OG2	W	67	57	59	52	-	-	-
B141	Weidingerstraße 38	EG	W	67	57	57	50	-	-	-
B141		OG1	W	67	57	58	51	-	-	-
B141		OG2	W	67	57	59	53	-	-	-
B141		EG	W	67	57	61	54	-	-	-
B141		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B141		OG2	W	67	57	63	56	-	-	-
B141		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
B141		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
B141		OG2	W	67	57	61	55	-	-	-
B142	Gustl-Waldau Straße 1	EG	W	67	57	63	57	-	-	-
B142		OG1	W	67	57	65	58	-	0,8	JA
B142		OG2	W	67	57	65	59	-	1,4	JA
B142		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
B142		OG1	W	67	57	57	51	-	-	-
B142		OG2	W	67	57	58	52	-	-	-
B142		EG	W	67	57	64	58	-	0,3	JA
B142		OG1	W	67	57	65	58	-	0,6	JA
B142		OG2	W	67	57	65	59	-	1,1	JA
B142		EG	W	67	57	67	60	-	3	JA
B142		OG1	W	67	57	68	62	0,6	4,1	JA
B142		OG2	W	67	57	68	62	0,9	4,4	JA
B143	Gustl-Waldau Straße 3	EG	W	67	57	53	47	-	-	-
B143		OG1	W	67	57	55	48	-	-	-
B143		OG2	W	67	57	56	49	-	-	-
B143		EG	W	67	57	61	54	-	-	-
B143		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B143		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
B143		EG	W	67	57	62	56	-	-	-
B143		OG1	W	67	57	62	56	-	-	-
B143		OG2	W	67	57	63	57	-	-	-
B143		EG	W	67	57	58	52	-	-	-
B143		OG1	W	67	57	58	52	-	-	-
B143		OG2	W	67	57	60	53	-	-	-
B174	Backfeldstraße 2	EG	W	67	57	53	47	-	-	-
B174		OG1	W	67	57	54	47	-	-	-
B174		OG2	W	67	57	56	49	-	-	-
B174		EG	W	67	57	57	50	-	-	-
B174		OG1	W	67	57	57	50	-	-	-
B174		OG2	W	67	57	59	52	-	-	-
B174		EG	W	67	57	61	54	-	-	-
B174		OG1	W	67	57	61	54	-	-	-
B174		OG2	W	67	57	63	56	-	-	-

Bestand 2013				Auslösewerte und Beurteilungspegel nach VLärmSchR 97 in Verbindung mit dem Nationalen Verkehrslärmschutz-Paket II						
				Lärmsanierungs-auslösewerte		Beurteilungspegel Bestand 2013		Lärmsanierungs-auslösewerte Überschreitung		Überschreitung
IO-Nr.	Lage	Geschoß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	JA / -
B174		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
B174		OG1	W	67	57	60	53	-	-	-
B174		OG2	W	67	57	62	55	-	-	-
B175	Backfeldstraße 1	EG	W	67	57	65	59	-	1,2	JA
B175		OG1	W	67	57	66	59	-	2	JA
B175		EG	W	67	57	56	50	-	-	-
B175		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
B175		EG	W	67	57	64	57	-	-	-
B175		OG1	W	67	57	64	58	-	0,1	JA
B175		EG	W	67	57	68	61	0,1	3,6	JA
B175		OG1	W	67	57	68	62	0,8	4,4	JA
B176	Backfeldstraße 3	EG	W	67	57	64	57	-	-	-
B176		OG1	W	67	57	63	57	-	-	-
B176		OG2	W	67	57	65	58	-	0,7	JA
B176		EG	W	67	57	59	53	-	-	-
B176		OG1	W	67	57	59	52	-	-	-
B176		OG2	W	67	57	60	54	-	-	-
B176		EG	W	67	57	64	57	-	-	-
B176		OG1	W	67	57	63	57	-	-	-
B176		OG2	W	67	57	65	58	-	1	JA
B177	Backfeldstraße 3a	EG	W	67	57	62	55	-	-	-
B177		OG1	W	67	57	62	55	-	-	-
B177		OG2	W	67	57	63	56	-	-	-
B177		EG	W	67	57	54	48	-	-	-
B177		OG1	W	67	57	54	47	-	-	-
B177		OG2	W	67	57	55	49	-	-	-
B177		EG	W	67	57	59	52	-	-	-
B177		OG1	W	67	57	58	52	-	-	-
B177		OG2	W	67	57	60	53	-	-	-
B178	Backfeldstraße 7	EG	W	67	57	60	53	-	-	-
B178		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
B178		EG	W	67	57	53	47	-	-	-
B178		OG1	W	67	57	54	47	-	-	-
B178		EG	W	67	57	54	47	-	-	-
B178		OG1	W	67	57	55	48	-	-	-
B178		EG	W	67	57	60	54	-	-	-
B178		OG1	W	67	57	60	54	-	-	-
B179	Albinger Weg 50	EG	M	69	59	57	50	-	-	-
B179		EG	M	69	59	62	55	-	-	-
B179		EG	M	69	59	65	58	-	-	-
B179		EG	M	69	59	63	57	-	-	-